

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE NA PLACHTY OXFORD

Použijte Plachta musí být řádně používána a udržována, aby nedošlo k jejímu poškození. Dodržujte prosím následující pokyny pro prodloužení životnosti plachty.

- Motocykl/kolo musí být před zakrytím čisté a suché. Nečistoty a bahno mohou zapříčinit poškrábání laku.
- K čištění nepoužívejte pračku a sušičku. Čistěte pouze čistým a vlhkým hadříkem a následně nechte na vzduchu uschnout.
- Pokud plachtu nepoužíváte ujistěte se, že je čistá a suchá a až následně ji uložte do pouzdra a uskladněte.
- Blednutí plachty je přirozené díky působení času a UV záření. Použitím Oxford Rainseal sprej, který zpomaluje blednutí.
- Působením času může vnější materiál ztrácet schopnost odolávat vodě. Oxford Rainseal sprej může být použit pro impregnaci materiálu. Sprej vytváří jednoduchou bariéru, která chrání proti nečistotám, oleji, ptačímu trusu. Je ideální pro použití v jakémkoliv počasí. Za deště se kapky jednoduše kutálejí z povrchu pryč. Aplikace každých 6 měsíců je optimální pro nejlepší výsledky. UV inhibitory také chrání materiál před UV paprsky, které mohou časem poškodit materiál.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte plachtu za prudkého větru. Silné poryvy větru se mohou dostat pod plachtu a poškodit plachtu či stroj pod plachtou. Pokud jsou zde rizika, že by mohl být stroj převrácen či poškozen větrem, pak nepoužívejte plachtu.